

令和7年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設名	大東最終処分場
施設所在地	愛知県大府市大東町五丁目108番地
埋立地面積及び容量	埋立面積 8,370㎡ 埋立容量 38,139m³
残余埋立容量	32,643m³ (令和7年3月31日現在)

1.埋立状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	破碎不燃物	t	4.19	5.27	5.94	19.18							
	覆土	t	0	0	0	0							
	その他	t	0	0	0	0							
埋立量月計		t	4.19	5.27	5.94	19.18							

2.放流水等の状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.1	7.9	8.1	8.3							
	BOD	mg/ℓ	1.3	<1	1.2	<1							
	COD	mg/ℓ	6.8	5.7	5.8	7.8							
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1							
	全窒素	mg/ℓ	4.6	4.8	3.0	3.4							
	全リン	mg/ℓ	<0.02	0.02	<0.02	0.02							
	塩化物イオン	mg/ℓ	21	42	19	18							
	大腸菌数	CUF/mℓ	<30	<30	<30	<30							
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ											
浸出水	pH	mg/ℓ			7.7								
	BOD	mg/ℓ			4.7								
	COD	mg/ℓ			11								
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			9								
	全窒素	mg/ℓ			5.4								
	全リン	mg/ℓ			0.03								
	塩化物イオン	mg/ℓ			19								
	大腸菌数	CUF/mℓ			<30								
地下水	処分場北	塩化物イオン	mg/ℓ	3000	2800	3000	1600						
		電気伝導率	mS/m	1000	990	1000	570						
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ										
	処分場南	塩化物イオン	mg/ℓ	21	23	15	12						
		電気伝導率	mS/m	110	110	120	140						
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ										

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○							
	擁壁	○	○	○	○							
	遮水工	○	○	○	○							
	悪臭の発散状況	○	○	○	○							
	害虫等の発生状況	○	○	○	○							
	覆土の状況	○	○	○	○							