

令和6年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡ 埋立容量 12,127㎡
残余埋立容量	336㎡ (令和5年3月31日現在)

1.埋立状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0					
	覆土	t	0	0	0	0	0	0					
	その他	t	0	0	0	0	0	0					
埋立量月計	t	0	0	0	0	0	0						

2.放流水等の状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/l	7.6	8.2	8.4	8.3	8.4	8.4					
	BOD	mg/l	1.1	<1	1.5	<1	<1	1.3					
	COD	mg/l	7.8	10.0	5.9	9.1	8.7	6.3					
	浮遊物質(SS)	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	1					
	全窒素	mg/l	11	24	24	19	25	20					
	全リン	mg/l	0.68	1	0.93	0.91	0.95	0.71					
	塩化物イオン	mg/l	71	86	90	48	83	64					
	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l					0.000018						
浸出水	pH	mg/l			8.1			7.9					
	BOD	mg/l			21			12					
	COD	mg/l			11			9.3					
	浮遊物質(SS)	mg/l			10			8					
	全窒素	mg/l			22			15					
	全リン	mg/l			1.3			1.4					
	塩化物イオン	mg/l			67			54					
	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>			0			11					
地下水	塩化物イオン	mg/l	26	27	35	39	45	44					
	電気伝導率	mS/m	150	140	130	110	110	84					
	ダイオキシン	pg-TEQ/l					0.026						

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○					
	擁壁	○	○	○	○	○	○					
	遮水工	○	○	○	○	○	○					
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○					
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○					
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○					