

令和7年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡ 埋立容量 12,127㎡
残余埋立容量	336㎡ (令和7年3月31日現在)

1.埋立状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0					
	覆土	t	0	0	0	0	0	0					
	その他	t	0	0	0	0	0	0					
	埋立量月計	t	0	0	0	0	0	0					

2.放流水等の状況

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.1	7.9	7.8	8.0	8.2	8.4					
	BOD	mg/ℓ	<1	<1	<1	28	<1	<1					
	COD	mg/ℓ	9.8	7.9	7.0	8.3	8.3	8.1					
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	2	4	2	2	<1					
	全窒素	mg/ℓ	14	16	13	11	17	8.1					
	全リン	mg/ℓ	0.68	0.61	0.62	0.64	0.76	0.52					
	塩化物イオン	mg/ℓ	85	58	130	23	60	78					
	大腸菌数	CUF/㎖ℓ	<30	<30	<30	<30	<30	<30					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.3						
浸出水	pH	mg/ℓ			7.6			7.8					
	BOD	mg/ℓ			4.2			55					
	COD	mg/ℓ			7.7			33					
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			7			42					
	全窒素	mg/ℓ			14			51					
	全リン	mg/ℓ			1.0			2.4					
	塩化物イオン	mg/ℓ			27			200					
	大腸菌数	CUF/㎖ℓ			<30			<30					
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	24	28	31	32	63	70					
	電気伝導率	mS/m	63	76	82	82	110	180					
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.068						

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○					
	擁壁	○	○	○	○	○	○					
	遮水工	○	○	○	○	○	○					
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○					
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○					
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○					